



Apartado de Correos 9.008
03009 ALICANTE
Teléfono: 606916658

Francisco Quiñonero Fernández, con DNI 21451507, y domicilio en Alicante, calle de Roma, nº 2, bgw. 153, CP 03009, correo electrónico fquinonero507m@cv.gva.es, como responsable de desarrollo urbanístico de la A. VV. "Milenio"-Haygón 2, con CIF G53400578, apartado de Correos 9.008 (03009) Alicante, inscrita en el REIM con el número 435

EXPONE:

Que, como consecuencia de las fuertes precipitaciones del pasado mes de septiembre (28 de septiembre), los vecinos de la calle Atenas de nuestro barrio tuvieron que salir nuevamente (ya salieron el 14 de septiembre) a limpiar las trapas de la calle Atenas para evitar que se les inundaran los garajes de sus viviendas: el nivel del agua que circulaba por las calles de Van Dyck y Atenas, superaba los bordillos de las aceras y provocó la inundación de los garajes de las viviendas de la Fase I de nuestro barrio.

Las trapas se encontraban totalmente cubiertas de maderas, cartones y material de desecho (juguetes, basuras, palets...) procedentes de las naves industriales próximas... Incluso, la fuerza del agua arrastró dos frigoríficos y un contenedor de la basura. Fueron los propios vecinos los que tuvieron que salir para retirar todas las basuras procedentes del polígono ante la ineficacia del servicio de limpieza.

La alineación formada por las calles de Van Dyck y de Atenas se corresponde con el trazado de un antiguo barranco que recoge las precipitaciones caídas en la zona del polígono industrial situado junto a nuestro barrio.

Pues bien, a pesar de los dos escritos anteriores de denuncia, **los problemas que han agravado las consecuencias de las fuertes precipitaciones siguen sin resolverse:**

- Sigue sin realizarse una recogida periódica y eficaz de todas las basuras, cartones, maderas y material que las naves industriales dejan fuera de los contenedores de basuras, en el polígono industrial de Rabasa.
- Observando cómo está acumulados los desechos industriales en las calles, se puede deducir que no funciona la vigilancia por parte de la empresa INUSA para que los propietarios de las naves industriales cumplan con sus obligaciones a la hora de depositar las basuras y demás materiales en los contenedores adecuados para tales desechos: sólo basta con pasear por el polígono industrial cualquier día y a cualquier hora para comprobar que hay más basuras y desechos fuera de los contenedores, que en los mismos.
- No se ha realizado ninguna acción de limpieza periódica de todos los imbornales existentes en el polígono industrial: la mayoría están cegados por el lodo o cubiertos por los contenedores y por las propias basuras.

EXCMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

- No se han emprendido ninguna obra de mejora del sistema de recogida de aguas pluviales en el polígono industrial con el fin de evitar futuros problemas de inundación en la zona de la calle Atenas: el actual sistema se muestra totalmente insuficiente para recoger las aguas de lluvia con unas precipitaciones no muy fuertes (unos 30-50 litros/m2),

Por eso, para evitar nuevamente el peligro de inundaciones en la zona, consideramos que es necesario **emprender con urgencia la resolución de los problemas que se derivan de la situación del polígono industrial de Rabasa.**

Por ello, **SOLICITAMOS:**

Que, desde la concejalía correspondiente, se emprendan, con la mayor urgencia, las actuaciones necesarias para evitar nuevamente el peligro de inundaciones en algunas zonas de nuestro barrio con motivo de precipitaciones de fuerte intensidad horaria.

En Alicante, a 2 de noviembre de 2009

Fdo.: Francisco Quiñonero Fernández
Responsable de desarrollo urbanístico de la A. VV. "Milenio"-Haygón 2

EXCMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE